

SARL POROTECHNIC

Zone de légrin
Route de St Gilles
30132 CAISSARGUES
Tel. 04.66.38.38.20
www.porotechnic.com

TERRES CUITES

DECAPAGE :

1) Sols neufs :

Avec **PROCIDEX** (ancien DK 11) acide spécialement équilibré pour un décapage sans agression des joints, dilué selon l'état de 1 litre de produit pour 1 litre d'eau à 50/50.

- **Aspirer** préalablement le sol si nécessaire (poussière).
- **Mouiller** la surface de la pièce où vous allez travailler.
- **Commencer** par les plinthes et les bords avec délimitation d'un carreau.
- **Rincer** au fur et à mesure à l'éponge et l'eau claire. Il est préférable de se munir de deux seaux de rinçage, un pour bien mouiller le carreau et le joint et ramasser la boue, le deuxième pour bien finir et laisser net le carreau et le joint (avec aspirateur à eau, frotter au rinçage et aspirer de suite).
- Pour le centre de la pièce, procéder par bande sur une profondeur de 2 à 4 carreaux selon leur dimension et leur porosité.
- En cas de résidus tenaces, bavures de ciment, colles, peinture, gratter au préalable et frotter avec du scotch-brite abrasif si nécessaire.

2) Sols ayant subi des traitements :

- Décapage préalable avec **PRODEC CIRE** (ancien DK FILM) passer au balai dilution 50%, laisser travailler 10 à 20 minutes et décaper à la monobrosse ou à la main dilué à 50 % selon le même procédé qu'au **PROCIDEX** (ancien DK 11)
- Rincer avec **PROCIDEX** (ancien DK 11) pour ouvrir les pores (dilution 50 %)

Le nettoyage du sol fini : **Laisser sécher 8 jours.**