

SARL POROTECHNIC

Zone de légrin
Route de St Gilles
30132 CAISSARGUES
Tel. 04.66.38.38.20
www.porotechnic.com

TERRES CUITES

TRAITEMENT EXTERIEUR :

Le nettoyage étant terminé, après 8 jours de séchage.

Traitement clair :

APPLIQUER ANTISALP + PROTEC CLEAR « S »

- **Pulvériser** 2 couches de **ANTISALP** bien essuyer les surplus (flaques) avec un chiffon. 1^{ère} couche bien généreuse le matin, 2^{ème} l'après-midi
- 24 heures après **ANTISALP**, appliquer **PROTEC CLEAR « S »** en 2 couches à 24 heures d'intervalle. Attendre 10 minutes et essuyer les surplus avec un chiffon (après chaque couche).

Traitement légèrement révélateur :

APPLIQUER ANTISALP + PROTEC SOLV (aspect patiné)

- **Pulvériser** 2 couches de **ANTISALP** bien essuyer les surplus (flaques) avec un chiffon (1 bidon 5 litres pour 30 m²) 1^{ère} couche bien généreuse le matin, 2^{ème} l'après-midi
- Le lendemain passer 2 couches de **PROTEC SOLV** au pinceau mouillé sur mouillé.
1^{ère} couche bien généreuse, 2^{ème} couche ½ heure après. Attendre 10 minutes et essuyer les surplus avec un chiffon (après chaque couche).

Eviter de travailler au plus fort de la chaleur.